

EVALUACIÓN DE LA COTIZACIÓN ID 5802381-8316QAFQ
CONVENIO MARCO CM MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO
COTIZACIÓN DE MUEBLES PARA HABILITACIÓN DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN
REGIÓN DE ÑUBLE CÓDIGO BIP 40045992-0.

El presente documento detalla el proceso de evaluación de la cotización ID 5802381-8316QAFQ, correspondiente a la adquisición de mobiliario para la habilitación del Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón en la Región de Ñuble, financiado mediante la iniciativa Código BIP 40045992-0. El presupuesto máximo disponible es de \$49.504.917 CLP IVA incluido

PRIMERA ETAPA: ADMISIBILIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:

- a) En esta primera etapa se procedió a revisar si las ofertas cumplen con todos los requerimientos técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas (EE.TT.) y con los tiempos de entrega estipulados (plazo mínimo de 10 días y máximo de 30 días corridos).
- b) Sólo aquellas ofertas que dan cumplimiento íntegro a estos requisitos avanzan a la etapa de evaluación final
- c) Se presentan un total de 7 empresas, que realizaron cotizaciones para participar del objetivo de la contratación, de ellas, 5 empresas **NO CUMPLEN** con los requisitos mínimos, los reparos se detallan a continuación.

1. EMPRESA TAS S.A., RUT: 96.891.420-0

La oferta es declarada **INADMISIBLE** por no cumplir con las Especificaciones Técnicas en los siguientes ítems.

- SILLA VISITAS (28 UNID): No indica pintura electroestática. Oferta 76 en cotización y se requieren 28 según EE.TT.
- SILLA ADMINISTRATIVA: No indica asiento tapizado en tela negra, ni base de aluminio, no indica direcciones de movimiento 360°, no indica ruedas de 50 mm aprox., ni pistón a gas.
- SILLA PÁRVULO: No indica pintura electroestática, no indica color azul o rojo teletón. Indica asiento y respaldo madera contrachapada a diferencia del terciado con laminado alta presión requerido.



- SOFA 1 CUERPO: No indica tapizado en lana o PU tacto plus, no indica patas cónicas cromadas con patín regulador, no indica tapiz gris claro o rojo teletón.
- SOFA 2 CUERPOS: No cumple medidas requeridas, no indica tapizado en lana o PU tacto plus, no indica patas cónicas cromadas con patín regulador, no indica tapiz gris claro o rojo teletón.
- BANCA VESTIDOR: No indica palillaje de madera con barniz poliuretano, no indica patines regulables, no indica pintada epóxica, no indica color estructura negra o gris claro.
- MESA RECTANGULAR REUNIONES 8P: No indica tapacantos PVC e=1,5 mm, no indica travesaños perfil 50x30 mm, no indica pintura epóxica; indica vértebra rígida metálica a diferencia de la vértebra pasacables flexible solicitada.
- MESA REDONDA: No indica tapacantos PVC e=1,5 mm.
- MESA CAFETERÍA: No indica tapacantos PVC e=1,5 mm.
- MESA CASINO 2P: Oferta 8 unidades y se requieren 4; no indica tapacantos PVC e=1,5 mm color blanco, no indica estructura metálica perfil tubular con doble bastidor de perfil 20 x 20 mm, no indica incluir regatón plástico.
- MESA CASINO 4P: Oferta 2 unidades y se requieren 4; no indica tapacantos PVC e=1,5 mm color blanco, no indica estructura metálica perfil tubular con doble bastidor de perfil 20 x 20 mm, no indica incluir regatón plástico.
- ESCRITORIO TRABAJO LOP: No indica travesaño perfil 50 x 30 mm pintados con pintura electroestática, no indica cajones en melamina de 15 mm, ni color estructura gris claro.
- ESTANTERÍA METÁLICA: Indica pintura color gris martillado (distinto a negro requerido), no indica 5 repisas, no indica capacidad de carga mínima de 70 kg.
- ESTANTE ALTO 2P: No indica estructura en melamina blanco 15 mm, no indica tapacantos PVC e=0,4 mm, no indica puertas melamina color blanco 15 mm con tapacantos PVC e=1,5 mm, no indica 8 compartimentos.
- CAJONERA MÓVIL 3C: No indica tapacantos PVC e=1,5 mm, no indica estructura lateral y trasera melamina color blanco 15 mm (tapacantos PVC e=0,4 mm), no indica frente melamina blanca 15 mm (tapacantos PVC 1,5 mm), no indica corredera telescópica H35 de 350 mm, no indica ruedas con freno delanteras y sin freno traseras.
- ESCRITORIO RECTO: No indica tapacantos PVC 1,5 mm, no indica travesaño perfil 50x30 mm con pintura epóxica.
- TESTERA 2P: Oferta 6 y se requieren 1, no indica tapacantos PVC 1,5 mm, no indica faldón de melamina 15 mm color blanco, no indica travesaños perfil 50x30 con pintura epóxica gris claro. Medidas no cumplen lo requerido en EE.TT.
- GABINETE 2 PUERTAS CON 4 CAJONERAS: No indica tapacantos PVC 1,5 mm, No indica estructura/repisa/cajones en melamina 15 mm con tapacantos PVC 0,4 mm, no indica puertas/frente melamina color blanco 15 mm con tapacantos 1,5 mm, no indica bisagras metálicas de 35 mm cierre suave, ni correderas telescópicas.



- GABINETE 2 PUERTAS CON 3 CAJONERAS: (Mismas omisiones del gabinete de 4 cajoneras referidas al tapacantos, materialidad y bisagras/correderas).
- GABINETE BAJO 2P-3C: No indica tapacantos PVC 1,5 mm, no indica estructura/repisa/cajones en melamina 15 mm con tapacantos PVC 0,4 mm, no indica puertas melamina color blanco 15 mm, no indica bisagras metálicas de 35 mm cierre suave.
- LOCKER METÁLICO (4C8P, 2C4P, 5C10P, DOBLE 1C2P, DOBLE 1C1P): No considera barra colgador interior o barra de colgar.
- MESA ESCOTADURA: No indica travesaños y bastidor de perfil 40x20 mm con pintura electroestática.
- ESTACIÓN JEFATURA EN L: No indica tapacantos PVC 1,5 mm, no indica en faldón melamina blanca 15 mm, no indica travesaños perfil 50x30 pintado epóxico.
- BANQUETAS DE ESPERA (TÁNDEM 2 PERSONAS): Ofertan 3 unidades y se requieren 8.

2. EMPRESA INTERGROUPE S.A., RUT: 76.719.470-6

La oferta es declarada **INADMISIBLE** por no cumplir con las Especificaciones Técnicas en los siguientes ítems.

- SILLA VISITAS (28 UNID): No indica peso soportado de acuerdo a lo solicitado.
- SILLA ADMINISTRATIVA: No indica peso soportado de acuerdo a lo solicitado.
- BANCA VESTIDOR: No indica medidas de acuerdo a lo requerido.
- MESA RECTANGULAR 8P: No indica medidas de acuerdo a lo requerido.
- MESA CAFETERÍA: Indica cubierta aglomerada desnuda de 24 mm, distinto a lo requerido.
- ESCRITORIO TRABAJO LOP: No cumple con medidas requeridas.
- ESTANTE ALTO 2P: No indica 8 compartimentos distribuidos en 2 columnas de 4 filas de igual separación.
- CAJONERA MÓVIL 3C: No cumple con medidas requeridas, no indica cubierta melamina blanco de 30 mm, no indica ruedas con freno delanteras y sin freno traseras.
- GABINETE BAJO 2P-3C: No indica 2P-3C.
- LOCKER DOBLE 1C2P: No indica medidas según lo requerido, celosías, tarjetero en puerta y pata metálica, no indica porta candado estándar.
- LOCKER DOBLE 1C1P: Indica 1 cuerpo 2 puertas, distinto a lo requerido.
- ESTACIÓN JEFATURA EN L: Indica color estructura blanco distinto a lo requerido.
- BANQUETAS DE ESPERA (AMBOS MODELOS): No indica pata espesor 2 mm, pintura electroestática, travesaño espesor 2 mm, no indica patines polipropileno regulables con hilo (tampoco indica la densidad ni espesor de espuma requeridos en el modelo de 2 personas).



3. EMPRESA COMERCIAL HAGELIN SPA, RUT: 76.102.918-5

La oferta es declarada **ADMISIBLE**, no se realizan observaciones a las características técnicas propuestas ni al plazo de entrega ofertado.

4. EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA, RUT: 76.058.118-6

La oferta es declarada **ADMISIBLE**, no se realizan observaciones a las características técnicas propuestas ni al plazo de entrega ofertado.

5. Empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, Rut: 77.018.060-6

La oferta es declarada **INADMISIBLE** por no cumplir con las Especificaciones Técnicas en los siguientes ítems.

- SILLA VISITAS (28 UNID) y SILLA ADMINISTRATIVA: No indica peso soportado; en silla visita no indica color negro solicitado.
- MESA CAFETERÍA: Oferta cubierta aglomerada de 24 mm en lugar de laminada de 30 mm requerida.
- LOCKER DOBLE 1C2P: No indica celosías, tarjetero en puerta, pata metálica ni porta candado estándar.
- LOCKER DOBLE 1C1P: Indica 2 puertas en lugar de 1.
- ESTACIÓN JEFATURA EN L: En color de estructura metálica ofertó color blanco y se pide gris claro.
- BANQUETAS DE ESPERA: No indica pata espesor 2 mm, no indica pintura electroestática, no indica travesaño espesor 2 mm, no indica patines polipropileno regulables, no indica color de estructura.

6. EMPRESA STATUS SPA, RUT: 77.393.671-4

La oferta es declarada **INADMISIBLE** por no cumplir con las Especificaciones Técnicas en los siguientes ítems.

- SILLA VISITAS (76 UNID) y SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS: No indica peso soportado (tampoco ruedas de 50 mm en silla operativa).
- SILLA PÁRVULO: No indica pintura electroestática, no indica asiento y respaldo azul o rojo Teletón.
- SOFÁ 1 Y 2 CUERPOS: No indica patín regulador en patas.
- BANCA VESTIDOR: No indica medidas, ni palillaje de madera cepillada 1x3", no indica estructura metálica 30x30 mm con patines regulables, no indica color negro o gris claro.



- MESA CAFETERÍA: Indica cubierta aglomerado desnudo de 24 mm distinto a 30 mm requeridos.
- ESTANTERÍA METÁLICA: No cumple medidas, no indica repisas de MDF 9 mm, no indica estantería negra y repisas grises.
- ESTANTE ALTO 2P: No indica tapacantos PVC e=1,5 mm, ni 8 compartimentos en 2 columnas.
- GABINETES (2P-4C y BAJO 2P-3C): No indica puertas y frente melamina color blanco 15 mm.
- LOCKER METÁLICO 4C8P: No indica estructurado con uniones emballetadas, unidas mediante soldadura punto, terminación mig, no indica pintura termoconvertible secado horno, no indica tarjetero en puerta con pata metálica, no indica color estándar locker.
- LOCKER METÁLICO 2C4P: No cumple medidas requeridas, no indica estructurado con uniones emballetadas, unidas mediante soldadura punto, terminación mig, no indica pintura termoconvertible secado horno, no indica tarjetero en puerta con pata metálica, no indica color estándar locker.
- LOCKER METÁLICO 5C10P: No indica acero comercial de 0,6 mm y estructurado con uniones emballetadas, unidas mediante soldadura punto, terminación mig, no indica pintura termoconvertible secado horno, no indica tarjetero en puerta con pata metálica, no indica color estándar locker.
- LOCKER DOBLE 1C2P: No cumple medidas requeridas, no indica patas metálicas, no indica cerraduras independientes, no indica tarjetero en puerta y pata metálica, no indica color estándar locker.
- LOCKER DOBLE 1C1P: no cumple medidas requeridas, no indica cerraduras independientes, no indica acero estructura 0,6 mm, no indica color estándar locker.
- ESTACIÓN JEFATURA EN L: Indica estructura color blanco (distinto a gris claro requerido).
- BANQUETAS DE ESPERA (TÁNDEM): No indica pata espesor 2 mm, no indica patines polipropileno regulables con hilo, no indica color estructura negro o gris claro.
- BANQUETAS DE ESPERA (TÁNDEM 2 PERSONAS): No indica pata espesor 2 mm, no indica travesaño espesor 2 mm, no indica espuma espesor 4 cm, densidad 30 especial, no indica patines polipropileno regulables con hilo.

7. Empresa EVENTAIL SPA, Rut: 76.710.414-6

La oferta es declarada **INADMISIBLE** por no cumplir con las Especificaciones Técnicas en los siguientes ítems.

- SILLA VISITAS (76 UNID): No indica peso soportado.
- SILLA VISITAS (28 UNID): No indica peso soportado.
- SILLA ADMINISTRATIVA: No indica peso soportado.



- SILLA PÁRVULO: No cumple medidas solicitadas.
- SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS: No indica ruedas de 50 mm.
- BANCA VESTIDOR: No indica barniz poliuretano, no indica pintura epóxica.
- MESA RECTANGULAR REUNIONES 8P: Indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm requeridos.
- MESA REDONDA: Indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm requeridos.
- MESA CAFETERÍA: Indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm requeridos.
- MESA CASINO 2P: No indica estructura metálica con doble bastidor.
- MESA CASINO 4P: No indica estructura metálica con doble bastidor.
- ESCRITORIO TRABAJO LOP: No indica color de barnizado; no indica tamaño de cajonera fija.
- ESTANTERÍA METÁLICA: Indica repisas de mdf en 6,8 mm, inferior a los 9 mm requeridos.
- CAJONERA MÓVIL 3C: Indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm solicitados; no indica ruedas delanteras con freno.
- ESCRITORIO RECTO: Indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm requeridos.
- TESTERA 2P: Indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm requeridos.
- GABINETE 2 PUERTAS CON 4 CAJONERAS: Indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm requeridos.
- GABINETE 2 PUERTAS CON 3 CAJONERAS: indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm requeridos.
- GABINETE BAJO 2P-3C: Indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm requeridos.
- LOCKER METÁLICO 4C8P: No indica uniones emballetadas unidas mediante soldadura de punto terminación mig.
- LOCKER METÁLICO 2C4P: No indica uniones emballetadas unidas mediante soldadura de punto terminación mig, medidas no cumplen lo requerido.
- LOCKER METÁLICO 5C10P: No indica uniones emballetadas unidas mediante soldadura de punto terminación mig.
- LOCKER DOBLE 1C2P: Medidas no cumplen lo requerido.
- LOCKER DOBLE 1C1P: Medidas no cumplen lo requerido.
- MESA ESCOTADURA: Medidas no cumplen lo requerido.
- ESTACIÓN JEFATURA EN L: Indica cubierta melamina 25 mm, inferior a los 30 mm requeridos.

SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN DE OFERTAS ADMISIBLES:

A la segunda etapa pasaron satisfactoriamente las siguientes empresas por cumplir íntegramente los requerimientos técnicos y administrativos.



1. COMERCIAL HAGELIN SPA (RUT: 76.102.918-5)
2. COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA (RUT: 76.058.118-6)

La evaluación se realizó considerando las siguientes ponderaciones:

- Precio: 30%
- Tiempo de Despacho: 25%
- Garantía: 20%
- Experiencia del oferente: 15%
- Proveedor Regional: 10%

A continuación, se presenta el CUADRO DE EVALUACIÓN:

EVALUACIÓN COTIZACIÓN ID 5802381-8316QAFQ COTIZACIÓN DE MUEBLES PARA HABILITACIÓN DEL INSTITUTO DEREHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN ÑUBLE													MAYOR PUNTAJE OBTENIDO		85,79			
															OFERTA ECONÓMICA MENOR		\$36.236.988	
CUADRO DE EVALUACIÓN															MENOR PLAZO DE ENTREGA OFERTADO		10	
															MAYOR PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO		120	
PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	OFERTA			PRECIO (30%)		GARANTÍA (20%)		PROVEEDOR REGIONAL (10%)		TIEMPO DE DESPACHO (25%)		EXPERIENCIA DEL OFERENTE (15%)		TOTAL			
		MONTO	PLAZO ENTREGA	GARANTIA (MESES)	PUNTAJE OBTENIDO	%	PUNTAJE OBTENIDO	%	PUNTAJE OBTENIDO	%	PUNTAJE OBTENIDO	%	PUNTAJE OBTENIDO	%				
COMERCIAL HAGELIN SPA	76.102.918-5	\$42.145.709	10	120	86,0	25,8	100,00	20,0	0	0,0	100,0	25,0	100	15,0	85,79			
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA	76.058.118-6	\$36.236.988	10	48	100,0	30,0	36,84	7,4	0	0,0	100,0	25,0	100	15,0	77,37			
Conforme a los antecedentes revisados, los profesionales participantes de la evaluación proponen adjudicar al oferente: COMERCIAL HAGELIN SPA., Rut 76.102.918-5, por un monto de \$42.145.709 (cuarenta y dos millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos nueve pesos, valor con IVA) por cumplir mayormente los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de proceso de cotización vía convenio marco, los que dan respuesta a los intereses del Gobierno Regional de Ñuble.																		


PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Conforme a los antecedentes revisados y tabulados, los profesionales participantes de la evaluación proponen ADJUDICAR al oferente: COMERCIAL HAGELIN SPA, RUT 76.102.918-5, por un monto de \$42.145.709 (cuarenta y dos millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos nueve pesos, valor con IVA) por cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del proceso de cotización vía convenio marco y haber obtenido el mayor puntaje en la matriz de evaluación técnica-económica, lo cual da respuesta a los intereses del Gobierno Regional de Ñuble.






Firmado por:
Yesmin de Jesús Fuentes Arenas
Profesional Depto. de Infraestructura y
Conectividad
Fecha: 07-10-2026 09:59 CLST (UTC-3)
Gobierno Regional de la Región de Ñuble



Firmado por:
Carlos Fernando Jungjohann Muñoz
Profesional Depto. de Ejecución y
Supervisión de Proyectos de Inversión
Fecha: 07-10-2026 10:42 CLST (UTC-3)
Gobierno Regional de la Región de Ñuble



Firmado por:
Camilo Esteban Torres Caro
Profesional del Departamento de
Infraestructura y Transporte
Fecha: 07-10-2026 10:58 CLST (UTC-3)
Gobierno Regional de la Región de Ñuble



Firmado por:
Pablo Andrés Troncoso Alarcón
Profesional Depto. de Ejecución y
Supervisión de Proyectos de Inversión
Fecha: 07-10-2026 10:05 CLST (UTC-3)
Gobierno Regional de la Región de Ñuble



Firmado por:
Pablo Alberto Núñez Jara
Encargado(s) Depto. de Infraestructura y
Conectividad
Fecha: 07-10-2026 10:44 CLST (UTC-3)
Gobierno Regional de la Región de Ñuble



Firmado por:
Jorge Abraham Oñate Castro
Profesional Depto. de Ejecución y
Supervisión de Proyectos de Inversión
Fecha: 07-10-2026 11:25 CLST (UTC-3)
Gobierno Regional de la Región de Ñuble

